














Pleiad G4 Flex



S För montering i ventilerat alternativt oventilerat utrymme.
GB For mounting in ventilated or unventilated space

Remove Procedure



min. 20mm min. 100mm min. 50mm 110 mm 210 mm 325 mm	
Får ej täckas med isolering Must not be covered with insulating material	Får täckas med isolering enligt tabell nedan May be covered with insulating material according to table below
0mm	0mm
Constant Current Max 350mA	Constant Current ≤ 275mA

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.


The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

FAGERHULT


SE - 566 80 Habo



Pleiad G4 Flex Dim to Warm







Remove Procedure




S För montering i ventilerat alternativt oventilerat utrymme.

GB For mounting in ventilated or unventilated space



Får ej täckas med isolering
Must not be covered with
insulating material



S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.